





# PUNKT POMIAROWY

Przepustowość  $Q = 10-65 \text{ m}^3/\text{h}$

**INDEKSY:**  
**07-10-0016-PP**  
**07-10-0025-PP**  
**07-10-0040-PP**  
**07-10-0060-PP\***  
**07-10-0065-PP\***

## KARTA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

NR OPERACJI	OPERACJA	STANOWISKO
1	MONTAŻ	STANOWISKO BEZMASZYNOWE
2	BADANIE SZCZELNOŚCI	URZĄDZENIE DO SPRAWDZANIA SZCZELNOŚCI
3	ETYKIETOWANIE	STANOWISKO BEZMASZYNOWE
4	KONTROLA	KONTROLA JAKOŚCI



Uwaga!

\* PUNKTY GAZOWE Z GAZOMIERZAMI MIECHOWYMI KOŁNIERZOWYMI