



PUNKT POMIAROWY NA 2 GAZOMIERZE

Przepustowość ZALEŻNA OD KONFIGURACJI

INDEKSY:
07-10-2G10-PP
07-10-2G16-PP
07-10-2G25-PP

KARTA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

NR OPERACJI	OPERACJA	STANOWISKO
1	MONTAŻ	STANOWISKO BEZMASZYNOWE
2	BADANIE SZCZELNOŚCI	URZĄDZENIE DO SPRAWDZANIA SZCZELNOŚCI
3	ETYKIETOWANIE	STANOWISKO BEZMASZYNOWE
4	KONTROLA	KONTROLA JAKOŚCI

